（その三）

工場又は 事業場の名称	トーイン株式会社 柏　工　場

(2)　揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策

ア　計画年度に実施する対策の内容

(1)の計画年度の削減率を達成するための対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせて実施しようとする場合は、全ての対策について記載すること。

対策 1		対策 2		対策 3		対策 4		対策 5		対策 6		対策 7		対策 8		対策 9		対策 10	
1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3	4	5	4	9	1	9	2	9	3

その他対策（１９、２９、３９、４９、５９、９９）を記載した場合は、対策の内容を次の欄に具体的に記入すること。

備考　３(2)に記載する対策も含めて記載すること。

イ　目標年度の削減率を達成するために実施する対策の内容

(1)の目標年度の削減率を達成するため、基準年度の翌年度以降新たに実施し、又は実施した対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせて実施しようとする場合は、全ての対策について記載すること。

対策 1		対策 2		対策 3		対策 4		対策 5		対策 6		対策 7		対策 8		対策 9		対策 10	
1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3	4	5	4	9	1	9	2	9	3