柏市公園台帳　　336東中新宿第三公園現況平面図1:300



平成24. 12. 21

〇測定日:平成 25年 2月 15日　　天気:曇

〇測定日:平成 25年 3月　1日　　天気:曇

番号	測定箇所	高さ	測定値	測定値	番号	測定箇所	高さ	測定値	測定値
①	ダスト舗装	100cm	0.160	0.057	補-3	ベンチ	100cm	0.178	0.065
		50cm	0.184	0.050			50cm	0.197	0.068
		5cm	0.258	0.052			5cm	0.238	0.052
②	ダスト舗装	100cm	0.169	0.086			100cm		
		50cm	0.183	0.068			50cm		
		5cm	0.176	0.064			5cm		
③	ダスト舗装	100cm	0.166	0.089		除去土壌埋設箇所	100cm		0.075
		50cm	0.174	0.072			50cm		0.071
		5cm	0.163	0.064			5cm		0.074
④	水飲み場	100cm	0.167	0.068			100cm		
		50cm	0.186	0.078			50cm		
		5cm	0.219	0.057			5cm		
⑤	ダスト舗装	100cm	0.167	0.074			100cm		
		50cm	0.194	0.081			50cm		
		5cm	0.221	0.057			5cm		
補-1	すべり台	100cm	0.187	0.060			100cm		
		50cm	0.204	0.048			50cm		
		5cm	0.233	0.083			5cm		
補-2	砂場	100cm	0.188	0.070			100cm		
		50cm	0.214	0.071			50cm		
		5cm	0.208	0.068			5cm		

単位:毎時マイクロシーベルト

平均値	100cm	0.166	0.075
①から⑤	50cm	0.184	0.070
	5cm	0.207	0.059