放 射 線 量 マ ッ プ ＜除染完了＞

8　　増尾西ノ下公園　　1,164.880 ㎡

放射線量測定箇所
測定箇所（補助用）：　9 箇所
測定箇所（補足点）：　3 箇所
合計　：　# 箇所



【 平成 24 年 12 月 25 日除染済み 】

○ 除染前　：　平成　24　年　10　月　11　日 測定　　天候　：　晴れ
○ 除染後　：　平成　24　年　12　月　25　日 測定　　天候　：　晴れ

単位：毎時マイクロシーベルト

番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後	番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後
No. 1	ダスト舗装通路	100cm	0.176	0.086	補－ 1	砂場	100cm	0.202	0.082
		50cm	0.279	0.091			50cm	0.314	0.091
		5cm	0.272	0.077			5cm	0.264	0.072
No. 2	樹林地	100cm	0.214	0.117	補－ 2	水飲み場	100cm	0.188	0.118
		50cm	0.362	0.106			50cm	0.329	0.126
		5cm	0.333	0.104			5cm	0.232	0.112
No. 3	樹林地	100cm	0.190	0.156	補－ 3	公園入口	100cm	0.171	0.106
		50cm	0.368	0.163			50cm	0.274	0.112
		5cm	0.300	0.192			5cm	0.173	0.093
No. 4	ダスト舗装通路	100cm	0.235	0.117		除去土壌埋設箇所	100cm		0.084
		50cm	0.342	0.118			50cm		0.076
		5cm	0.275	0.094			5cm		0.085
No. 5	樹林地	100cm	0.225	0.111					
		50cm	0.402	0.120					
		5cm	0.335	0.129					
No. 6	舗装通路	100cm	0.188	0.126		平均	100cm	0.203	0.121
		50cm	0.321	0.123			50cm	0.356	0.121
		5cm	0.237	0.107			5cm	0.287	0.114
No. 7	樹林地	100cm	0.176	0.123					
		50cm	0.330	0.109					
		5cm	0.203	0.098					
No. 8	樹林地	100cm	0.196	0.116					
		50cm	0.364	0.120					
		5cm	0.272	0.091					
No. 9	樹林地	100cm	0.231	0.137					
		50cm	0.436	0.140					
		5cm	0.359	0.135					