西高野第一公園 (A3)

放射線量測定結果(線量マップ)



面積一覧表

地番名	面積
西高野第二公園	242.08 ㎡

除染前　　測定日　　平成24年　8月　20日
除染後　　測定日　　平成24年　9月　 3日

単位：μSV/h

番号	高さcm	除染前	除染後	番号	高さcm	除染前	除染後
① ダスト舗装	100cm	0.218	0.146	補-1 シーソー	100cm	0.272	0.112
	50cm	0.268	0.121		50cm	0.324	0.102
	5cm	0.329	0.129		5cm	0.330	0.093
② ダスト舗装	100cm	0.248	0.155	補-2 ベンチ	100cm	0.272	0.107
	50cm	0.288	0.161		50cm	0.338	0.112
	5cm	0.259	0.137		5cm	0.494	0.093
③ ダスト舗装	100cm	0.210	0.123	補-3 砂場	100cm	0.279	0.103
	50cm	0.256	0.119		50cm	0.310	0.092
	5cm	0.330	0.100		5cm	0.284	0.092
④ ダスト舗装	100cm	0.251	0.140	補-4 植込み	100cm	0.252	0.189
	50cm	0.278	0.113		50cm	0.303	0.209
	5cm	0.299	0.095		5cm	0.513	0.180
⑤ ダスト舗装	100cm	0.336	0.092	補-5 植込み	100cm	0.235	0.179
	50cm	0.409	0.094		50cm	0.265	0.199
	5cm	0.433	0.086		5cm	0.328	0.228