放 射 線 量 マップ 〈除染完了〉

39　西山第一公園　㎡

放射線量測定箇所
測定箇所（補助用）：　9 箇所
測定箇所（補足点）：　4 箇所
合計　：　# 箇所



【 平成 25 年 2 月 13 日除染済み 】

○ 除染前 ： 平成 25 年 1 月 11 日 測定　天候 ： 晴れ
○ 除染後 ： 平成 25 年 2 月 13 日 測定　天候 ： 晴れ

単位 ： 毎時マイクロシーベルト

番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後	番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後
No. 1	植樹帯	100cm	0.173	0.135	補－ 1	砂場	100cm	0.141	0.074
		50cm	0.217	0.143			50cm	0.166	0.079
		5cm	0.241	0.123			5cm	0.174	0.068
No. 2	ダスト舗装〔山上部〕	100cm	0.189	0.085	補－ 2	ブランコ	100cm	0.233	0.075
		50cm	0.229	0.072			50cm	0.333	0.074
		5cm	0.240	0.057			5cm	0.558	0.079
No. 3	ダスト舗装〔通路〕	100cm	0.158	0.097	補－ 3	植樹帯	100cm	0.179	0.110
		50cm	0.179	0.078			50cm	0.186	0.104
		5cm	0.187	0.075			5cm	0.153	0.084
No. 4	ダスト舗装〔南側階段下〕	100cm	0.112	0.068	補－ 4	公園外周〔北側〕	100cm	0.195	0.179
		50cm	0.127	0.074			50cm	0.237	0.196
		5cm	0.110	0.064			5cm	0.253	0.229
No. 5	ダスト舗装〔南側入口〕	100cm	0.159	0.073		除去土壌埋設箇所	100cm		0.068
		50cm	0.192	0.069			50cm		0.067
		5cm	0.222	0.062			5cm		0.059
No. 6	ダスト舗装〔広場内〕	100cm	0.189	0.070					
		50cm	0.205	0.078					
		5cm	0.214	0.066					
No. 7	密集植樹地〔山斜面〕	100cm	0.163	0.124					
		50cm	0.184	0.135					
		5cm	0.202	0.134					
No. 8	ダスト舗装〔広場内〕	100cm	0.182	0.074					
		50cm	0.224	0.076					
		5cm	0.173	0.055					
No. 9	植樹帯	100cm	0.171	0.108					
		50cm	0.209	0.130					
		5cm	0.258	0.142					