空間線量測定表

柏市公園台帳

281大室第二公園現況平面図1:300



除染前測定日:平成 24年 12月 27日　　天気:晴れ
除染後測定日:平成 25年　1月 29日　　天気:晴れ

番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後	番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後
①	ダスト	100cm	0.140	0.063	補①	砂場	100cm	0.158	0.086
		50cm	0.152	0.060			50cm	0.170	0.081
		5cm	0.174	0.053			5cm	0.185	0.085
②	ダスト	100cm	0.245	0.086	補②	滑り台	100cm	0.181	0.073
		50cm	0.284	0.077			50cm	0.210	0.056
		5cm	0.282	0.055			5cm	0.301	0.052
③	ダスト	100cm	0.218	0.107	補③	ブランコ	100cm	0.157	0.086
		50cm	0.242	0.081			50cm	0.160	0.065
		5cm	0.272	0.070			5cm	0.180	0.061
④	ダスト	100cm	0.212	0.127			100cm		
		50cm	0.232	0.111			50cm		
		5cm	0.234	0.058			5cm		
⑤	ダスト	100cm	0.168	0.104			100cm		
		50cm	0.172	0.086			50cm		
		5cm	0.205	0.062			5cm		

単位:毎時マイクロシーベルト