

# 令和3年度 緑のカーテン実績報告書

施設名	柏第六小学校
設置場所	一階 農機具庫・昇降口前（花壇）
その場所に設置した理由	花壇の土もよく、水道も近くにあり、栽培に適していたため。 昇降口の近くにあるため、多くの児童が目にするため。



撮影日： 8月 2日(月)

緑のカーテン外側温度： 32.3 °C

緑のカーテン内側温度： 30.1 °C

温度計測日時： 8月 2日(月) 15時 25分

コメント (緑のカーテンを設置してよかったこと・効果等)	緑のカーテンがあることで、内側が涼しく感じました。6年生理科の授業でも出てきたため、児童も興味を持っていました。
---------------------------------	--