


流出防止対策実施後水質調査（2回目）調査結果及び地点位置



柏市①

| 調査年月日 | 測定結果 |
|----------------|-----------|
| <u>R8.2.27</u> | <u>75</u> |
| R7.11.26 | 240 |
| R7.3.5 | 1,600 |
| R6.6.17 | 2,100 |

金山落②

| 調査年月日 | 測定結果 |
|----------------|------------|
| <u>R8.2.27</u> | <u>190</u> |
| R7.11.26 | 200 |
| R6.3.11 | 130 |

柏市③

| 調査年月日 | 測定結果 |
|----------------|--------------|
| <u>R8.2.27</u> | <u>2,700</u> |
| R7.11.26 | 9,400 |
| R7.3.5 | 3,200 |
| R6.6.17 | 15,000 |

柏市②

| 調査年月日 | 測定結果 |
|----------------|-----------|
| <u>R8.2.27</u> | <u>60</u> |
| R7.11.26 | 40 |
| R6.3.11 | 560 |

金山落③

| 調査年月日 | 測定結果 |
|----------------|------------|
| <u>R8.2.27</u> | <u>260</u> |
| R7.11.26 | 260 |
| R6.3.11 | 120 |

県④

| 調査年月日 | 測定結果 |
|----------------|--------------|
| <u>R8.2.27</u> | <u>1,000</u> |
| R6.6.17 | 21,000 |

柏市④

| 調査年月日 | 測定結果 |
|----------------|--------------|
| <u>R8.2.27</u> | <u>1,900</u> |
| R7.11.26 | 1,500 |
| R6.3.11 | 1,000 |

【国土地理院地図に加筆修正を行っています】

- 柏市が調査した地点
- 千葉県が調査した地点（※金山落①（名内橋）は省略しています。）
- 下総航空基地が調査した地点