

3. 報告(1)令和4・5年度主要事業報告 オ. 手賀庚申塔群の保存修理工事について

場 所：柏市手賀1418地先

基 数：8基

建 立：正徳2年(1712)～明治40年(1907)

現 状：樹木周辺の礎石が根上がりにより破損し傾斜

土手の土が流出し、礎石が露出

令和5年度の予定：工事前に土手の測量・図面作成を行う。

コンクリートの基礎を打設し、庚申塔群を移設する。



手賀庚申塔全景(南東から)



手賀庚申塔全景(東から)



基礎コンクリート打設位置(南西から)



基礎コンクリート打設位置(北東から)

