


放射線量マップ

## 逆井第8調整池

南逆井3丁目3先



No	測定値( $\mu$ Sv/h)			測定日時	天候
	100cm	50cm	5cm		
46	0.07	0.07	0.08	12月7日	晴