


放射線量マップ

逆井第5調整池

新逆井二丁目1



No	測定値(μSv/h)			測定日時	天候
	100cm	50cm	5cm		
44	0.06	0.07	0.08	1月18日	晴