


放射線量マップ

逆井第8調整池

南逆井3丁目3先



No	測定値(μSv/h)			測定日時	天候
	100cm	50cm	5cm		
46	0.04	0.07	0.07	1月21日	晴