


除染後放射線量マップ【田中北小学校】



※田中北小学校の除染工事は、実証作業として行ったため、除染前の測定は5cmのみ測定しています。

○除染前測定日:平成23年10月31日

○除染後測定日:平成24年11月28日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	コンクリート	-	0.138	-	0.149	0.450	0.168
②	体育館前	アスファルト	-	0.094	-	0.076	0.297	0.073
③	グラウンド	土	-	0.068	-	0.075	0.318	0.055
④	校舎前	アスファルト	-	0.087	-	0.108	0.249	0.072
⑤	グラウンド	土	-	0.058	-	0.056	0.373	0.048
⑥	グラウンド	土	-	0.059	-	0.048	0.295	0.037
⑦	グラウンド	土	-	0.075	-	0.063	0.361	0.047
⑧	校舎裏	土	-	0.130	-	0.113	0.409	0.113
⑨	校舎前	アスファルト	-	0.082	-	0.108	0.204	0.071
⑩	グラウンド	土	-	0.045	-	0.032	0.494	0.044
⑪	グラウンド	土	-	0.050	-	0.041	0.329	0.039
⑫	グラウンド	土	-	0.069	-	0.051	0.476	0.042
⑬	プール横	土	-	0.138	-	0.125	0.334	0.140
⑭	グラウンド	土	-	0.048	-	0.042	0.268	0.045
平均			-	0.082	-	0.078	0.347	0.071

局所的な柏市の目標値超過箇所

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	倉庫前	雨樋下	-	0.135	-	0.144	-	0.279

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満