

屋外スポーツ施設における空間放射線量の測定結果(7月分)

平成24年7月17日・18日・20日・23日

番号	測定場所		測定値(μ Sv/h)			地面の 形状	測定日時(開始時刻)	天候
	施設名	所在	100cm	50cm	5cm			
1	中央体育館(相撲場)	柏下73	0.099	0.102	0.084	土	7月20日 午前 9時37分	曇
2	中の橋運動広場	大津ヶ丘3-22	0.252	0.292	0.331	アスファルト	7月17日 午前 9時15分	晴
3	名戸ヶ谷運動広場	名戸ヶ谷1304他	0.107	0.133	0.120	土	7月17日 午後 3時	晴
4	大津ヶ丘中央公園運動場	大津ヶ丘2-1	0.075	0.058	0.071	土	7月17日 午前 9時27分	晴
5	逆井運動場	逆井145	0.085	0.088	0.100	土	7月17日 午後 3時40分	晴
6	逆井運動広場	逆井5-7	0.102	0.098	0.102	土	7月17日 午後 3時25分	晴
7	宮田島運動場	逆井335-2	0.209	0.235	0.289	人工芝	7月17日 午後4時5分	晴
8	しいの木台公園庭球場	しいの木台2-11-1	0.232	0.247	0.287	人工芝	7月17日 午後 4時26分	晴
9	手賀の丘公園運動場	片山294	0.174	0.162	0.159	土	7月17日 午前 10時25分	晴
10	塚崎運動場	塚崎1454	0.160	0.155	0.143	土	7月17日 午前 9時44分	晴
11	沼南体育館(フットサル場)	藤ヶ谷1908-1	0.224	0.221	0.230	人工芝	7月17日 午前 10時	晴
12	利根運動広場	弁天下地先	0.185	0.201	0.175	土	7月23日 午後 3時44分	晴
13	富勢運動場	根戸507	0.213	0.211	0.242	土	7月20日 午前11時3分	曇
14	松葉第一近隣公園野球場	松葉町4-6	0.293	0.268	0.294	土	7月23日 午後 3時5分	晴
15	松葉第二近隣公園庭球場	松葉町4-13	0.297	0.293	0.322	土	7月23日 午後 3時20分	晴
16	柏ビレジ運動広場	大室1311-63他	0.101	0.100	0.097	土	7月23日 午前 11時21分	晴
17	新十余二第一公園野球場	新十余二4-1	0.232	0.259	0.259	土	7月23日 午前 10時23分	晴
18	新十余二第二公園庭球場	新十余二11-4	0.112	0.106	0.113	土	7月23日 午前 10時36分	晴
19	船戸運動広場	船戸1807-1	0.148	0.148	0.131	土	7月18日 午後 3時44分	晴
20	山高野運動広場	船戸山高野182-1	0.224	0.210	0.215	土	7月18日 午後 3時30分	晴
21	柏の葉庭球場	柏の葉6-7	0.372	0.414	0.489	人工芝	7月23日 午前 10時59分	晴
22	高田運動広場	高田431他	0.094	0.081	0.079	土	7月23日 午後 2時46分	晴