


放射線量マップ【25 文化会館】



○平成25年10月18日(晴)測定

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

| 測定箇所 |                 | 100cm | 50cm  | 5cm   | 測定箇所 |                  | 100cm | 50cm  | 5cm   |
|------|-----------------|-------|-------|-------|------|------------------|-------|-------|-------|
| ①    | 大ホールロビー(コンクリート) | 0.103 | 0.101 | 0.113 | ⑥    | 大ホール西側敷地(土)      | 0.123 | 0.134 | 0.148 |
| ②    | 小ホールロビー(コンクリート) | 0.093 | 0.110 | 0.121 | ⑦    | 大ホール南側敷地(草)      | 0.210 | 0.213 | 0.134 |
| ③    | 体育館側緑地(芝)       | 0.171 | 0.196 | 0.120 | ⑧    | 正面緑地側溝(枯葉)       | 0.207 | 0.176 | 0.287 |
| ④    | 外トイレ裏側溝(グレーチング) | 0.149 | 0.164 | 0.097 | ⑨    | 大ホール屋上通路(コンクリート) | 0.088 | 0.070 | 0.090 |
| ⑤    | 駐車場裏(コンクリート)    | 0.119 | 0.120 | 0.160 | ⑩    | 中庭(土)            | 0.177 | 0.211 | 0.301 |