


放射線量マップ【11 布施新田ふるさと会館】



○平成26年3月7日(晴) (単位・マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所		100cm	50cm	5cm
①	建物左下角(砂利)	0.086	0.086	0.095
②	建物右下角(土)	0.150	0.173	0.211
③	建物右上角(雨樋脇土)	0.146	0.157	0.204
④	建物左上角(土)	0.136	0.154	0.223