


放射線量マップ

利根川第4排水区布施第2調整池

布施777



No	測定値(μSv/h)			測定日時	天候
	100cm	50cm	5cm		
25	0.10	0.09	0.11	8月27日	曇