空間放射線量測定結果記録票

施設名		教育福祉会館				
測定日時		8月25日 10:00~10:45				
天気		晴・量・雨				
測定値		測定地点	測定値(μ Sv/h)			/# **
			1m	50cm	5cm	備考
	1	駐輪場	0.074	0.070	0.087	向かって左から4本目
	2	マンホール直上	0.134	0.157	0.139	ロータリー歩道脇
	3	側溝集水枡	0.112	0.101	0.122	ロータリー歩道脇
	4	柏の木の根元	0.109	0.123	0.054	ロータリー植え込み
	⑤	1階ロータリー側出口前	0.092	0.088	0.112	扉外側泥落とし脇
	6	側溝集水枡	0.092	0.097	0.093	市役所側駐車場入り ロ
	7	1階市役所側出口前	0.085	0.069	0.075	扉外側泥落とし脇
	8	3階自動扉前	0.096	0.082	0.108	扉外側泥落とし直上
	9	3階通用口前	0.093	0.081	0.108	扉外側