

# 放射線量マップ

< 沼南体育館 >

○事前測定日:平成25年12月17日 天気:晴

○施工中測定日:平成26年1月8日~1月23日

○事後測定日:平成26年 1月29日 天気:晴

番号	測定箇所	高さ	測定値	測定値	測定値	番号	測定箇所	高さ	測定値	測定値	測定値
①	樹脂舗装	100cm	0.150		0.121			100cm			
		50cm	0.226	0.093	0.133			50cm			
		5cm	0.217		0.095			5cm			
②	樹脂舗装	100cm	0.143		0.097			100cm			
		50cm	0.178	0.079	0.113			50cm			
		5cm	0.190		0.099			5cm			
③	樹脂舗装	100cm	0.188		0.117			100cm			
		50cm	0.201	0.094	0.111			50cm			
		5cm	0.171		0.094			5cm			
④	樹脂舗装	100cm	0.141		0.111			100cm			
		50cm	0.190	0.100	0.132			50cm			
		5cm	0.195		0.101			5cm			
⑤	インター ロッキング 舗装	100cm	0.113		0.115			100cm			
		50cm	0.142	0.099	0.11			50cm			
		5cm	0.132		0.109			5cm			
⑥	樹脂舗装	100cm	0.150		0.127			100cm			
		50cm	0.207	0.123	0.129			50cm			
		5cm	0.259		0.115			5cm			
⑦	樹脂舗装	100cm	0.242		0.129			100cm			
		50cm	0.329	0.101	0.123			50cm			
		5cm	0.366		0.106			5cm			
⑧	樹脂舗装	100cm	0.159		0.143			100cm			
		50cm	0.183	0.120	0.156			50cm			
		5cm	0.171		0.089			5cm			
⑨	集水枡	100cm	0.078		0.08			100cm			
		50cm	0.132	0.067	0.095			50cm			
		5cm	0.131		0.074			5cm			
⑩	集水枡	100cm	0.087		0.073			100cm			
		50cm	0.135	0.081	0.103			50cm			
		5cm	0.157		0.079			5cm			
		100cm						100cm			
		50cm						50cm			
		5cm						5cm			
		100cm						100cm			
		50cm						50cm			
		5cm						5cm			

平均値

単位: 毎時マイクロシーベルト

	事前測定	施工中	完了
100cm	0.145		0.111
50cm	0.192	0.095	0.12
5cm	0.198		0.096