


空間線量測定表

旭町第三公園

除染前測定日:平成24年 7月24日 天気:くもり
除染後測定日:平成24年 8月17日 天気:晴れ



番号	測定箇所	高さ	除染前 測定値	除染後 測定値	番号	測定箇所	高さ	除染前 測定値	除染後 測定値
①	土	100cm	0.254	0.091	補②	砂場	100cm	0.153	0.095
		50cm	0.252	0.084			50cm	0.155	0.083
		5cm	0.256	0.074			5cm	0.187	0.093
②	土	100cm	0.298	0.123	補③	滑り台下	100cm	0.233	0.095
		50cm	0.342	0.123			50cm	0.242	0.104
		5cm	0.404	0.114			5cm	0.299	0.194
③	土	100cm	0.211	0.109	補④	舗装	100cm	0.224	0.117
		50cm	0.234	0.11			50cm	0.195	0.102
		5cm	0.326	0.105			5cm	0.185	0.107
④	土	100cm	0.347	0.149	補⑤	舗装	100cm	0.150	0.111
		50cm	0.453	0.147			50cm	0.134	0.096
		5cm	0.563	0.161			5cm	0.137	0.128
⑤	土	100cm	0.294	0.103			100cm		
		50cm	0.319	0.088			50cm		
		5cm	0.306	0.083			5cm		
補①	土	100cm	0.344	0.096			100cm		
		50cm	0.342	0.091			50cm		
		5cm	0.446	0.085			5cm		