


放射線量マップ

旭町4丁目子供の遊び場



平成25年10月21日 除染済み

○除染前:平成25年 8月26日 天気:晴れ
 ○除染後:平成25年10月21日 天気:晴れ

単位: μ Sv/h

番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後	番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後	番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後
No.1	ダスト舗装	100cm	0.174	0.067	No.14					補-1	ブランコ	100cm	0.118	0.072
		50cm	0.231	0.043								50cm	0.130	0.063
		5cm	0.293	0.057								5cm	0.119	0.053
No.2	ダスト舗装	100cm	0.165	0.050	No.15					補-2				
		50cm	0.201	0.040										
		5cm	0.198	0.042										
No.3	ダスト舗装	100cm	0.181	0.061	No.16					補-3				
		50cm	0.225	0.050										
		5cm	0.297	0.062										
No.4	ダスト舗装	100cm	0.155	0.078	No.17					補-4				
		50cm	0.201	0.047										
		5cm	0.272	0.056										
No.5	ダスト舗装	100cm	0.160	0.059	No.18					補-5				
		50cm	0.212	0.049										
		5cm	0.265	0.050										
No.6	ダスト舗装	100cm	0.131	0.060	No.19					補-6				
		50cm	0.152	0.052										
		5cm	0.131	0.042										
No.7					No.20					補-7				
No.8					No.21					補-8				
No.9					No.22									
No.10					No.23									
No.11					No.24									
No.12					No.25									
No.13					No.26						平均	100cm	0.155	0.064
												50cm	0.193	0.049
												5cm	0.225	0.052