

空間線量測定表

花野井第三公園

除染前測定日:平成24年 7月24日 天気:くもり

除染後測定日:平成24年 8月10日 天気:くもり



番号	測定箇所	高さ	除染前測定値	除染後測定値	番号	測定箇所	高さ	除染前測定値	除染後測定値
①	土	100cm	0.262	0.141	補②	舗装	100cm	0.200	0.156
		50cm	0.319	0.116			50cm	0.200	0.137
		5cm	0.415	0.081			5cm	0.192	0.176
②	土	100cm	0.333	0.149	補③	舗装	100cm	0.233	0.140
		50cm	0.388	0.108			50cm	0.230	0.149
		5cm	0.542	0.082			5cm	0.261	0.202
③	土	100cm	0.236	0.131			100cm		
		50cm	0.270	0.094			50cm		
		5cm	0.273	0.082			5cm		
④	土	100cm	0.231	0.139			100cm		
		50cm	0.244	0.121			50cm		
		5cm	0.234	0.085			5cm		
⑤	土	100cm	0.241	0.101			100cm		
		50cm	0.286	0.084			50cm		
		5cm	0.300	0.077			5cm		
補①	植込地	100cm	0.302	0.140			100cm		
		50cm	0.327	0.134			50cm		
		5cm	0.425	0.122			5cm		