


放射線量マップ〈除染完了〉

40

東山第二公園

40 東山第二公園 726.600 m²

放射線量測定箇所
 測定箇所（補助用）： # 箇所
 測定箇所（補足点）： # 箇所
 合計： # 箇所



【平成 25 年 2 月 25 日除染済み】

○ 除染前：平成 25 年 1 月 29 日測定 天候：晴

○ 除染後：平成 25 年 3 月 1 日測定 天候：曇

単位：マイクロシーベルト毎時 (μSv/h)

番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後	番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後
No. 1	ダスト舗装	100cm	0.171	0.150	補- 1	ベンチ	100cm	0.119	0.122
		50cm	0.193	0.171			50cm	0.115	0.132
		5cm	0.222	0.191			5cm	0.192	0.104
No. 2	ダスト舗装	100cm	0.135	0.135	補- 2	入口	100cm	0.121	0.117
		50cm	0.148	0.140			50cm	0.124	0.112
		5cm	0.173	0.156			5cm	0.115	0.104
No. 3	植樹帯	100cm	0.200	0.157	補- 3	ベンチ	100cm	0.216	0.150
		50cm	0.251	0.150			50cm	0.235	0.163
		5cm	0.222	0.158			5cm	0.219	0.154
No. 4	ダスト舗装	100cm	0.172	0.091	補- 4	補車道ブロック	100cm	0.158	0.164
		50cm	0.164	0.081			50cm	0.169	0.185
		5cm	0.144	0.079			5cm	0.184	0.208
No. 5	ダスト舗装	100cm	0.133	0.133	補- 5	植樹帯	100cm	0.192	0.147
		50cm	0.144	0.130			50cm	0.235	0.175
		5cm	0.153	0.162			5cm	0.286	0.188
No. 6	ダスト舗装	100cm	0.155	0.150	補- 6	植樹帯	100cm	0.168	0.166
		50cm	0.168	0.154			50cm	0.164	0.172
		5cm	0.145	0.149			5cm	0.210	0.214
No. 7	ダスト舗装	100cm	0.185	0.156	補- 7	植樹帯	100cm	0.160	0.165
		50cm	0.195	0.175			50cm	0.185	0.172
		5cm	0.206	0.189			5cm	0.222	0.175
No. 8	ダスト舗装	100cm	0.140	0.131	補- 8	植樹帯	100cm	0.185	0.154
		50cm	0.148	0.131			50cm	0.204	0.162
		5cm	0.154	0.129			5cm	0.223	0.145
No. 9	植樹帯	100cm	0.168	0.144	補- 9	植樹帯	100cm	0.193	0.175
		50cm	0.209	0.133			50cm	0.231	0.186
		5cm	0.163	0.106			5cm	0.318	0.226
No. 10	植樹帯	100cm	0.220	0.167	補-10	植樹帯	100cm	0.313	0.197
		50cm	0.227	0.184			50cm	0.371	0.226
		5cm	0.279	0.174			5cm	0.358	0.142
No. 11	ダスト舗装	100cm	0.122	0.130	補-11	植樹帯	100cm	0.202	0.140
		50cm	0.116	0.120			50cm	0.243	0.144
		5cm	0.082	0.113			5cm	0.294	0.183
						除去土壌埋設箇所	100cm		
							50cm		0.084
							5cm		0.083