



平成24. 12. 21

○測定日:平成 25年 2月 15日 天気:曇

○測定日:平成 25年 3月 1日 天気:曇

番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後	番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後
①	ダスト舗装	100cm	0.178	0.065		除去土壌埋設箇所	100cm		0.073
		50cm	0.193	0.055			50cm	0.059	
		5cm	0.248	0.063			5cm	0.061	
②	ダスト舗装	100cm	0.167	0.087			100cm		
		50cm	0.171	0.074			50cm		
		5cm	0.200	0.059			5cm		
③	ダスト舗装	100cm	0.194	0.077			100cm		
		50cm	0.217	0.079			50cm		
		5cm	0.306	0.064			5cm		
④	ダスト舗装	100cm	0.178	0.081			100cm		
		50cm	0.202	0.072			50cm		
		5cm	0.209	0.067			5cm		
⑤	ダスト舗装	100cm	0.170	0.116			100cm		
		50cm	0.214	0.103			50cm		
		5cm	0.270	0.078			5cm		
補-1	ブランコ	100cm	0.141	0.076			100cm		
		50cm	0.147	0.075			50cm		
		5cm	0.148	0.064			5cm		
補-2	すべり台	100cm	0.173	0.067			100cm		
		50cm	0.192	0.061			50cm		
		5cm	0.236	0.052			5cm		

単位:毎時マイクロシーベルト

平均値	100cm	0.177	0.085
①から⑤	50cm	0.199	0.077
	5cm	0.247	0.066