



# 布施第三公園

## 放射線量マップ



平成24年12月27日除染実施

測定日(除染工事前)	平成24年11月20日	天候:晴れ
測定日(除染工事後)	平成24年12月27日	天候:曇り

番号	測定箇所	高さ	測定値(工事前)	測定値(工事後)	番号	測定箇所	高さ	測定値(工事前)	測定値(工事後)
1	緑地帯	100cm	0.257	0.149	8	緑地帯	100cm	0.265	0.098
		50cm	0.252	0.160			50cm	0.248	0.084
		5cm	0.514	0.197			5cm	0.331	0.090
2	入口	100cm	0.221	0.124	9	緑地帯	100cm	0.223	0.129
		50cm	0.259	0.118			50cm	0.210	0.117
		5cm	0.503	0.119			5cm	0.330	0.105
3	緑地帯	100cm	0.204	0.142	補1	砂場	100cm	0.244	0.102
		50cm	0.206	0.136			50cm	0.206	0.086
		5cm	0.260	0.128			5cm	0.311	0.088
4	緑地帯	100cm	0.246	0.140	補2	滑り台	100cm	0.248	0.110
		50cm	0.239	0.146			50cm	0.220	0.097
		5cm	0.366	0.144			5cm	0.281	0.107
5	中央点	100cm	0.199	0.090	補3	ブランコ	100cm	0.203	0.123
		50cm	0.174	0.071			50cm	0.198	0.101
		5cm	0.164	0.072			5cm	0.238	0.096
6	基準点	100cm	0.199	0.103	補4	ウンテイ	100cm	0.244	0.114
		50cm	0.174	0.091			50cm	0.256	0.095
		5cm	0.179	0.076			5cm	0.397	0.093
7	緑地帯	100cm	0.253	0.152					
		50cm	0.256	0.154					
		5cm	0.418	0.176					