


# 北花崎第二公園

## 放射線量マップ



平成24年11月22日除染実施済

測定日(除染工事前)	平成24年11月 2日	天候:晴れ
測定日(除染工事後)	平成24年11月22日	天候:曇り

番号	測定箇所	高さ	測定値(工事前)	測定値(工事後)	番号	測定箇所	高さ	測定値(工事前)	測定値(工事後)
①	基準点	100cm	0.213	0.104	⑤	基準点	100cm	0.302	0.089
		50cm	0.252	0.120			50cm	0.318	0.104
		5cm	0.294	0.113			5cm	0.374	0.096
②	入口	100cm	0.293	0.106	⑥	滑り台 (補足点)	100cm	0.229	0.096
		50cm	0.363	0.096			50cm	0.255	0.093
		5cm	0.505	0.112			5cm	0.267	0.100
③	基準点	100cm	0.239	0.106	⑦	砂場 (補足点)	100cm	0.205	0.096
		50cm	0.301	0.095			50cm	0.214	0.106
		5cm	0.310	0.098			5cm	0.168	0.092
④	基準点	100cm	0.216	0.113	⑧	鉄棒 (補足点)	100cm	0.277	0.096
		50cm	0.239	0.123			50cm	0.347	0.102
		5cm	0.307	0.117			5cm	0.515	0.100

毎時マイクロシーベルト