


放射線量マップ

南増尾六丁目第一公園

〔測定位置図〕



※基準値($0.23 \mu\text{Sv/h}$)を超えている箇所④、補足①付近の、局所除染を行いました。

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測点	測定箇所	測定高さ	除染前	除染後
			H25.9.11	H25.10.10
①	ダスト	100cm	0.105	0.097
		50cm	0.106	0.111
		5cm	0.113	0.074
②	桝付近	100cm	0.097	0.097
		50cm	0.107	0.098
		5cm	0.110	0.090
③	ベンチ前	100cm	0.113	0.094
		50cm	0.106	0.109
		5cm	0.100	0.100
④	桝付近	100cm	0.183	0.123
		50cm	0.207	0.125
		5cm	0.314	0.106
⑤	ダスト	100cm	0.115	0.096
		50cm	0.101	0.100
		5cm	0.096	0.089
平均		100cm	0.123	0.101
		50cm	0.125	0.109
		5cm	0.147	0.092

補1	植栽地	100cm	0.176	0.105
		50cm	0.256	0.108
		5cm	0.383	0.079
補2	植栽地	100cm	0.133	0.111
		50cm	0.153	0.140
		5cm	0.222	0.164