


放射線量マップ

西山第三公園



測定日
除染前 平成24年 10月 16日
除染後 平成24年 10月 29日

単位:毎時マイクロシーベルト

側点 番号	測定箇所	高さ	除染前 測定値	除染後 測定値	側点 番号	測定箇所	高さ	除染前 測定値	除染後 測定値	側点 番号	測定箇所	高さ	除染前 測定値	除染後 測定値	側点 番号	測定箇所	高さ	除染前 測定値	除染後 測定値
1	ダスト舗装	100cm	0.163	0.141	6	植栽帯	100cm	0.200	0.127	11	入口ー2	100cm	0.151	0.126	補5	砂場	100cm	0.197	0.096
		50cm	0.177	0.150			50cm	0.133	0.138			50cm	0.198	0.095					
		5cm	0.217	0.180			5cm	0.142	0.135			5cm	0.202	0.085					
2	植栽帯	100cm	0.147	0.138	7	ダスト舗装	100cm	0.170	0.130	12	植栽帯	100cm	0.228	0.140	補6	滑り台	100cm	0.162	0.113
		50cm	0.153	0.154			50cm	0.183	0.144			50cm	0.221	0.138			50cm	0.156	0.118
		5cm	0.136	0.190			5cm	0.208	0.144			5cm	0.223	0.123			5cm	0.151	0.123
3	ダスト舗装	100cm	0.173	0.159	8	植栽帯	100cm	0.185	0.135	補1	倉庫前	100cm	0.173	0.144	補7	階段	100cm	0.144	0.130
		50cm	0.180	0.156			50cm	0.208	0.167			50cm	0.181	0.168			50cm	0.137	0.130
		5cm	0.151	0.147			5cm	0.196	0.190			5cm	0.136	0.151			5cm	0.123	0.122
4	ダスト舗装	100cm	0.216	0.120	9	植栽帯	100cm	0.256	0.145	補2	入口ー1	100cm	0.157	0.147	補8	水飲み場	100cm	0.259	0.143
		50cm	0.231	0.104			50cm	0.259	0.186			50cm	0.156	0.149			50cm	0.360	0.153
		5cm	0.297	0.082			5cm	0.296	0.172			5cm	0.147	0.133			5cm	0.450	0.137
5	植栽帯	100cm	0.162	0.119	10	ダスト舗装	100cm	0.145	0.162	補3	植栽帯	100cm	0.181	0.115	補9	植栽帯	100cm	0.224	0.143
		50cm	0.156	0.135			50cm	0.170	0.151			50cm	0.217	0.114			50cm	0.234	0.150
		5cm	0.171	0.137			5cm	0.164	0.156			5cm	0.274	0.110			5cm	0.191	0.105
										補4	ベンチ1	100cm	0.154	0.124			100cm	0.186	0.119
							50cm	0.143	0.112			50cm	0.143	0.112			50cm	0.172	0.129
							5cm	0.106	0.104			5cm	0.106	0.104			5cm	0.153	0.126
															補11	埋設穴	100cm		0.106
																	50cm		0.093
																	5cm		0.075
															補足点以外の各平均測定値	平均値	100cm	0.183	0.137
																平均値	50cm	0.190	0.149