


放射線量マップ

児童一8 大井天神向原公園

児童一8 大井天神向原公園

372.400 m²

放射線量測定箇所
測定箇所（補助用）： 5 箇所
測定箇所（補足点）： 3 箇所
合計： 8 箇所



平成24年10月30日除染済み

○ 除染前 : 平成 24 年 10 月 11 日 測定 天候 : 晴れ
○ 除染後 : 平成 24 年 10 月 30 日 測定 天候 : 晴れ

単位：毎時マイクロシーベルト

番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後	番号	測定箇所	高さ	除染前	除染後
No. 1	ダスト舗装	100cm	0.208	0.109	補- 1	砂場	100cm	0.223	0.103
		50cm	0.305	0.108			50cm	0.392	0.092
		5cm	0.191	0.082			5cm	0.268	0.095
No. 2	ダスト舗装	100cm	0.205	0.109	補- 2	ブランコ	100cm	0.192	0.088
		50cm	0.335	0.108			50cm	0.370	0.073
		5cm	0.241	0.082			5cm	0.303	0.067
No. 3	ダスト舗装	100cm	0.245	0.078	補- 3	西側入口	100cm	0.236	0.141
		50cm	0.454	0.076			50cm	0.500	0.138
		5cm	0.417	0.070			5cm	0.486	0.147
No. 4	鉄棒	100cm	0.226	0.093					
		50cm	0.357	0.076					
		5cm	0.289	0.065					
No. 5	東側入口	100cm	0.193	0.095					
		50cm	0.371	0.084					
		5cm	0.363	0.095					