


大室第一公園
放射線量マップ



平成24年11月22日除染実施済

測定日(除染工事前)	平成24年11月 2日	天候:晴れ
測定日(除染工事後)	平成24年11月22日	天候:曇り

番号	測定箇所	高さ	測定値(工事前)	測定値(工事後)	番号	測定箇所	高さ	測定値(工事前)	測定値(工事後)
①	入口	100cm	0.203	0.128	⑤	緑地	100cm	0.236	0.184
		50cm	0.230	0.120			50cm	0.290	0.198
		5cm	0.282	0.105			5cm	0.366	0.181
②	基準点	100cm	0.194	0.115	⑥	砂場 (補足点)	100cm	0.182	0.141
		50cm	0.246	0.124			50cm	0.194	0.106
		5cm	0.349	0.100			5cm	0.169	0.087
③	基準点	100cm	0.207	0.115	⑦	中央部 (代表点) (補足点)	100cm	0.177	0.101
		50cm	0.261	0.116			50cm	0.195	0.089
		5cm	0.263	0.110			5cm	0.215	0.088
④	ブランコ	100cm	0.227	0.110					
		50cm	0.268	0.135					
		5cm	0.373	0.141					