


放射線量マップ

宿連寺第三公園



○除染前 測定日:平成24年12月27日 天気:晴

○除染後 測定日:平成25年 3月 6日 天気:晴

番号	測定箇所	高さ	除染前測定値	除染後測定値
①	角(ダスト舗装部)	100cm	0.180	0.094
		50cm	0.208	0.071
		5cm	0.245	0.074
②	角(ダスト舗装部)	100cm	0.165	0.086
		50cm	0.190	0.082
		5cm	0.230	0.080
③	中央(ダスト舗装部)	100cm	0.185	0.074
		50cm	0.199	0.056
		5cm	0.212	0.070
④	角(ダスト舗装部)	100cm	0.170	0.090
		50cm	0.181	0.067
		5cm	0.197	0.078
⑤	角(ダスト舗装部)	100cm	0.187	0.080
		50cm	0.198	0.080
		5cm	0.222	0.084
補-1	植栽帯	100cm	0.171	0.095
		50cm	0.198	0.094
		5cm	0.272	0.088
	平均	100cm	0.177	0.084
		50cm	0.195	0.071
		5cm	0.221	0.077
		100cm		
		50cm		
		5cm		

単位:毎時マイクロシーベルト