


放射線量マップ

柏ビレジ第十緑地(1/6)



※ 斜面のため、道路沿いのみ除染実施。

測定日

除染前 平成 25年 8月 19日

除染後 平成 25年 9月 24日


平成25年9月24日 除染実施済み

番号	測定場所	高さ	測定値		番号	測定箇所	高さ	測定値	
			除染前	除染後				除染前	除染後
①	土	100cm	0.191	0.189	補①	道路沿い	100cm	0.186	0.133
		50cm	0.205	0.217			50cm	0.209	0.138
		5cm	0.301	0.266			5cm	0.300	0.162
②	枯葉	100cm	0.254	0.225	補②	道路沿い	100cm	0.196	0.136
		50cm	0.275	0.242			50cm	0.263	0.138
		5cm	0.279	0.206			5cm	0.520	0.117
③	枯葉	100cm	0.359	0.268	補③	道路沿い	100cm		0.130
		50cm	0.470	0.294			50cm		0.107
		5cm	0.593	0.303			5cm		0.125
④	枯葉	100cm	0.195	0.180	補④	道路沿い	100cm		0.132
		50cm	0.231	0.205			50cm		0.115
		5cm	0.318	0.251			5cm		0.127
⑤	土	100cm	0.210	0.180	補⑤	道路沿い	100cm		0.135
		50cm	0.254	0.202			50cm		0.139
		5cm	0.279	0.225			5cm		0.148

単位: 毎時マイクロシーベルト

放射線量マップ

柏ビレジ第十緑地(2/6)



※用壁の上のため除染を実施していない

測定値: 平成 25年 4月 22日


測定値: 平成 25年 10月 28日

番号	測定場所	高さ	測定値		番号	測定箇所	高さ	測定値	
①	土	100cm	0.217	0.236					
		50cm	0.255	0.204					
		5cm	0.298	0.209					
②	土	100cm	0.195	0.196					
		50cm	0.230	0.212					
		5cm	0.247	0.224					
③	土	100cm	0.205	0.162					
		50cm	0.231	0.157					
		5cm	0.231	0.159					
④	土	100cm	0.247	0.240					
		50cm	0.249	0.262					
		5cm	0.259	0.445					
⑤	土	100cm	0.214	0.180					
		50cm	0.265	0.158					
		5cm	0.272	0.174					

単位: 毎時マイクロシーベルト

放射線量マップ

柏ビレジ第十緑地(3/6)



※ ⑤, ⑥については、フェンスに囲まれているため除染を実施していない。

測定日

除染前 平成 25年 8月 19日

除染後 平成 25年 9月 24日


平成25年9月24日 除染実施済み

番号	測定場所	高さ	測定値		番号	測定箇所	高さ	測定値	
			除染前	除染後				除染前	除染後
①	土	100cm	0.194	0.113	⑥	土	100cm	0.173	0.177
		50cm	0.232	0.109			50cm	0.218	0.203
		5cm	0.339	0.099			5cm	0.350	0.273
②	土	100cm	0.211	0.128					
		50cm	0.262	0.129					
		5cm	0.402	0.119					
③	土	100cm	0.236	0.132					
		50cm	0.254	0.136					
		5cm	0.382	0.176					
④	土	100cm	0.241	0.159					
		50cm	0.311	0.169					
		5cm	0.649	0.219					
⑤	土	100cm	0.182	0.174					
		50cm	0.247	0.164					
		5cm	0.281	0.266					

単位: 毎時マイクロシーベルト

放射線量マップ

柏ビレジ第十緑地(4/6)



測定日

除染前 平成 25年 8月 19日

除染後 平成 25年 9月 24日


平成25年9月24日 除染実施済み

番号	測定場所	高さ	測定値		番号	測定箇所	高さ	測定値	
			除染前	除染後				除染前	除染後
①	土	100cm	0.206	0.140					
		50cm	0.241	0.145					
		5cm	0.336	0.157					
②	土	100cm	0.289	0.187					
		50cm	0.351	0.199					
		5cm	0.399	0.216					
③	土	100cm	0.224	0.171					
		50cm	0.255	0.168					
		5cm	0.254	0.172					
④	土	100cm	0.230	0.166					
		50cm	0.241	0.189					
		5cm	0.399	0.213					
⑤	土	100cm	0.244	0.166					
		50cm	0.304	0.180					
		5cm	0.390	0.184					

単位: 毎時マイクロシーベルト

放射線量マップ

柏ビレジ第十緑地(5/6)



※ ⑧については、基準値未満のため除染を実施していない。

測定日

除染前 平成 25年 8月 19日

除染後 平成 25年 9月 24日


平成25年9月24日 除染実施済み

番号	測定場所	高さ	測定値		番号	測定箇所	高さ	測定値	
			除染前	除染後				除染前	除染後
①	端	100cm	0.226	0.152	⑥	階段前	100cm	0.237	0.146
		50cm	0.261	0.157			50cm	0.281	0.143
		5cm	0.336	0.173			5cm	0.325	0.157
②	道路沿	100cm	0.243	0.168	⑦	歩道沿い	100cm	0.247	0.149
		50cm	0.258	0.178			50cm	0.281	0.167
		5cm	0.351	0.205			5cm	0.378	0.143
③	階段前	100cm	0.262	0.163	⑧	自治会館側	100cm	0.189	0.183
		50cm	0.309	0.156			50cm	0.212	0.195
		5cm	0.400	0.185			5cm	0.216	0.202
④	端	100cm	0.190	0.151					
		50cm	0.229	0.161					
		5cm	0.400	0.184					
⑤	歩道沿い	100cm	0.229	0.173					
		50cm	0.258	0.184					
		5cm	0.308	0.184					

単位: 毎時マイクロシーベルト

放射線量マップ

柏ビレジ第十緑地(6/6)



測定日

除染前 平成 25年 8月 19日

除染後 平成 25年 9月 24日

平成25年9月24日 除染実施済み

番号	測定場所	高さ	測定値		番号	測定箇所	高さ	測定値	
			除染前	除染後				除染前	除染後
①	土	100cm	0.225	0.155					
		50cm	0.210	0.159					
		5cm	0.299	0.191					
②	土	100cm	0.186	0.112					
		50cm	0.203	0.118					
		5cm	0.274	0.116					
③	土	100cm	0.181	0.127					
		50cm	0.199	0.128					
		5cm	0.263	0.140					
④	土	100cm	0.180	0.130					
		50cm	0.197	0.127					
		5cm	0.287	0.160					

単位: 毎時マイクロシーベルト