


放射線量マップ

柏ビレジ第八緑地(1/3)



※ ④, ⑤については、フェンスに囲まれているため除染を実施していない。

測定日

除染前 平成 25年 8月 19日

除染後 平成 25年 9月 18日

平成25年9月18日 除染実施済み

番号	測定場所	高さ	測定値		番号	測定箇所	高さ	測定値	
			除染前	除染後				除染前	除染後
①	土	100cm	0.223	0.189					
		50cm	0.245	0.159					
		5cm	0.347	0.157					
②	土	100cm	0.212	0.151					
		50cm	0.232	0.154					
		5cm	0.264	0.103					
③	枯葉	100cm	0.193	0.148					
		50cm	0.215	0.118					
		5cm	0.254	0.109					
④	枯葉	100cm	0.227	0.205					
		50cm	0.236	0.252					
		5cm	0.257	0.405					
⑤	土	100cm	0.189	0.187					
		50cm	0.234	0.222					
		5cm	0.278	0.280					

単位: 毎時マイクロシーベルト

放射線量マップ

柏ビレジ第八緑地(2/3)



※ ④⑤⑥⑦については、擁壁の上側のため除染を実施していない。

測定日

除染前

平成 25年 8月 19日

除染後

平成 25年 9月 18日


平成25年9月18日 除染実施済み

番号	測定場所	高さ	測定値		番号	測定箇所	高さ	測定値	
			除染前	除染後				除染前	除染後
①	側溝	100cm	0.242	0.180	⑥	土	100cm	0.208	0.235
		50cm	0.275	0.182			50cm	0.214	0.242
		5cm	0.371	0.211			5cm	0.201	0.374
②	コンクリート	100cm	0.312	0.168	⑦	草	100cm	0.260	0.218
		50cm	0.361	0.162			50cm	0.256	0.246
		5cm	0.411	0.177			5cm	0.338	0.286
③	コンクリート	100cm	0.231	0.157	⑧	土	100cm	0.206	0.151
		50cm	0.282	0.158			50cm	0.230	0.138
		5cm	0.339	0.162			5cm	0.290	0.125
④	側溝	100cm	0.259	0.203	補①	道路沿い	100cm	0.228	0.151
		50cm	0.276	0.139			50cm	0.288	0.155
		5cm	0.518	0.267			5cm	0.390	0.117
⑤	側溝	100cm	0.198	0.173					
		50cm	0.248	0.208					
		5cm	0.338	0.255					

単位: 毎時マイクロシーベルト

放射線量マップ

柏ビレジ第八緑地(3/3)



※法面保護のため除染は実施していない

測定値: 平成 25年 4月 22日

測定値: 平成 25年 10月 28日

番号	測定場所	高さ	測定値		番号	測定箇所	高さ	測定値	
①	土	100cm	0.155	0.132					
		50cm	0.166	0.134					
		5cm	0.187	0.114					
②	土	100cm	0.147	0.126					
		50cm	0.172	0.123					
		5cm	0.164	0.116					
③	土	100cm	0.179	0.173					
		50cm	0.212	0.167					
		5cm	0.285	0.221					
④	土	100cm	0.236	0.189					
		50cm	0.262	0.177					
		5cm	0.265	0.204					
⑤	土	100cm	0.190	0.262					
		50cm	0.189	0.280					
		5cm	0.267	0.296					

単位: 毎時マイクロシーベルト