


放射線量マップ

八幡第二公園



○除染前 測定日:平成24年12月27日 天気:晴

○除染後 測定日:平成24年 2月28日 天気:晴

番号	測定箇所	高さ	除染前測定値	除染後測定値
①	角(ダスト舗装部)	100cm	0.191	0.099
		50cm	0.224	0.070
		5cm	0.211	0.055
②	角(ダスト舗装部)	100cm	0.152	0.096
		50cm	0.169	0.072
		5cm	0.174	0.055
③	中央(ダスト舗装部)	100cm	0.185	0.077
		50cm	0.188	0.059
		5cm	0.180	0.063
④	角(ダスト舗装部)	100cm	0.177	0.096
		50cm	0.240	0.068
		5cm	0.320	0.063
⑤	角(ダスト舗装部)	100cm	0.201	0.110
		50cm	0.230	0.078
		5cm	0.287	0.067
補-1	砂場	100cm	0.205	0.113
		50cm	0.233	0.081
		5cm	0.224	0.084
補-2	滑り台	100cm	0.153	0.077
		50cm	0.185	0.062
		5cm	0.160	0.058
補-3	植栽帯	100cm	0.172	0.111
		50cm	0.201	0.105
		5cm	0.199	0.118
補-4	広場(ダスト舗装部)	100cm	0.181	0.090
		50cm	0.217	0.075
		5cm	0.284	0.062
	平均	100cm	0.181	0.095
		50cm	0.210	0.069
		5cm	0.234	0.060

単位:毎時マイクロシーベルト