


放射線量マップ

八幡第三公園



○除染前 測定日:平成24年12月27日 天気:晴

○除染後 測定日:平成25年 2月28日 天気:晴

番号	測定箇所	高さ	除染前測定値	除染後測定値
①	角(ダスト舗装部)	100cm	0.207	0.089
		50cm	0.221	0.078
		5cm	0.359	0.050
②	角(ダスト舗装部)	100cm	0.220	0.109
		50cm	0.235	0.073
		5cm	0.365	0.066
③	中央(ダスト舗装部)	100cm	0.190	0.085
		50cm	0.187	0.064
		5cm	0.232	0.059
④	角(ダスト舗装部)	100cm	0.185	0.107
		50cm	0.204	0.077
		5cm	0.227	0.045
⑤	角(ダスト舗装部)	100cm	0.229	0.110
		50cm	0.256	0.073
		5cm	0.369	0.061
補-1	砂場	100cm	0.203	0.100
		50cm	0.206	0.083
		5cm	0.219	0.085
補-2	滑り台	100cm	0.157	0.088
		50cm	0.178	0.058
		5cm	0.187	0.048
補-3	植栽帯	100cm	0.206	0.124
		50cm	0.229	0.114
		5cm	0.240	0.098
	平均	100cm	0.206	0.100
		50cm	0.220	0.073
		5cm	0.310	0.056

単位:毎時マイクロシーベルト